

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER MERCEDES-BENZ

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **MERCEDES-BENZ**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule
utilitaire léger**

- **GTIN 31.05.2021 - 06.07.2**



Publication du : 15/04/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 906AC35, 906BB50, 906BB35, e1*2001/
116*0354*28, e1*2007/46*0296*15+*16, e1*2007/46*0301*22*+*23

Motif du rappel : Le faisceau de câblage de la génératrice peut avoir été échangé par erreur avec le faisceau de câblage de la direction électrique pendant l'assemblage. Par conséquent, le faisceau de câblage de direction serait fixé avec le fusible du générateur (fusible trop haut) et le faisceau de câblage du générateur avec le fusible de direction (fusible trop bas). En cas de défaut électrique supplémentaire (par exemple, dommages au faisceau de câblage de direction), le mélange des deux faisceaux de câblage à fusion différente pourrait entraîner une surcharge du faisceau de câblage de direction, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

