

# RAPPEL DE PRODUIT

## LEON VOITURE DE TOURISME

SEAT

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**leon Voiture de tourisme**

Marque : **SEAT**

Modèle ou référence : **leon Boîtier arrière droit ou  
arrière de l'essieu tronqué gauche**

- **GTIN From 18.09.2020 - 14**



Publication du : 17/12/2021

Motif du rappel : Au cours du processus d'assemblage du boîtier de l'essieu tronqué arrière chez le fournisseur, il est possible que la vis de fixation du boîtier arrière droit ou arrière gauche de l'essieu tronqué n'ait pas été serrée au couple requis. Un bruit de frottement peut survenir dans la zone de l'essieu arrière pendant le fonctionnement, ce qui peut être suivi d'une perte de maîtrise du véhicule lorsque le boîtier de l'essieu tronqué se détache, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

