

# RAPPEL DE PRODUIT

## CRAFTER VOITURE DE TOURISME

VW

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

### Crafter Voiture de tourisme

Marque : **VW**

Modèle ou référence : **Crafter Véhicules équipés d'un  
airbag pour passagers fabriqués par Takata.**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 22/01/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Types: 2EKE2, 2EKZ, 2FJE1, 2FJE2, 2FJZ, 2EC1, 2EC2, 2EKE1, SYN1E, SYN1Z, SZN1E, SZN1Z, SYN2E, SYN2Z, SZN2E, SZN2Z, e1\*2001/116\*0355\*, e1\*2001/116\*0356\*, e1\*2007/46\*0513\*, e1\*2007/46\*0516\*, e1\*2007/46\*0514\*, e1\*2007/46\*0515\*, e1\*2007/46\*0520\*, e1\*2007/46\*0518\*, e1\*2007/46\*0519\*, e1\*2007/46\*0521\*, e1\*2007/46\*0522\*, e1\*2007/46\*0523\*, e1\*2007/46\*0524\*, e1\*2007/46\*0525\*, e1\*2007/46\*1613\*, e1\*2007/46\*1615\*, e1\*2007/46\*1619\*, e1\*2007/46\*1621\*, e1\*2007/46\*1614\*, e1\*2007/46\*1616\*, e1\*2007/46\*1620\*, e1\*2007/46\*1622\*, L769\* L770\*, L847\*, L767\*, L768\*, L846\*

Motif du rappel : Le propulseur utilisé dans le gonfleur de coussin gonflable peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, la pression interne excessive peut causer la rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

