

RAPPEL DE PRODUIT

DEFENDER, DISCOVERY, DISCOVERY SPORT, RANGE ROVER SPORT, RANGE ROVER VELAR VOITURE DE TOURISME LAND ROVER

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover Sport, Range Rover Velar Voiture de tourisme

Marque : **LAND ROVER**

Modèle ou référence : **Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover Sport, Range Rover Velar Voiture de tourisme**

- **GTIN 5.01.2022 - 24.05.20**



Publication du : 02/09/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e5*2007/46*0092***, e5*2007/46*0125***, e5*2007/46*1055***, e5*2007/46*1054***, e5*2007/46*1058***, e5*2007/46*1056***, e5*2007/46*1057***

Motif du rappel : Les tubes de prétension peuvent avoir été endommagés pendant l'assemblage en raison d'un défaut de fabrication de certains prétensionneurs de ceinture de sécurité avant Cela peut entraîner une perte réduite ou complète de la tension en cas d'accident et pourrait augmenter le risque de blessure pour l'occupant.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

