

# RAPPEL DE PRODUIT

## 323 (BG,BA), 626 (GE), M121 (DB), DEMIO (DW), MX3 (EC), MPV (LV) VOITURE DE TOURISME MAZDA

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**323 (BG,BA), 626 (GE), M121 (DB), DEMIO (DW), MX3 (EC), MPV (LV) Voiture de tourisme**

Marque : **MAZDA**

Modèle ou référence : **323 (BG,BA), 626 (GE), M121 (DB), DEMIO (DW), MX3 (EC), MPV (LV) Voiture de tourisme**

- **GTIN 01.06.1989 – 01.11.2**



Publication du : 01/04/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1\*97/27\*0093\*00 à 02, e13\*96/79\*0027\*00, e1\*95/54\*0038\*00, e1\*95/54\*0038\*01, e1\*95/54\*0038\*02

Motif du rappel : Dans certains interrupteurs d'allumage, trop de graisse a été appliquée à certains points de contact. Pour un véhicule utilisé dans ces conditions, cela peut entraîner une carbonisation de la graisse si et donc un risque accru d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

