

# RAPPEL DE PRODUIT

## BERLINGO V3,C3 V3&V4 ,C3 PICASSO,C4 CACTUS,C4 PICASSO,C4 V2 & DS4,C-ELYSÉE,DS3,DS5,SPACETOIR/JUMPY 4 VOITURE DE TOURISME

Citroen

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Berlingo V3,C3 V3&V4 ,C3 Picasso,C4 Cactus,C4 Picasso,C4 V2 & DS4,C-Elysée,DS3,DS5,Spacetour/Jumpy 4 Voiture de tourisme**

Marque : **Citroen**

Modèle ou référence : **Berlingo V3,C3 V3&V4 ,C3 Picasso,C4 Cactus,C4 Picasso,C4 V2 & DS4,C-Elysée,DS3,DS5,Spacetour/Jumpy 4 Voiture de tourisme**



Publication du : 13/08/2021

- **GTIN BERLINGO V3 (B9) fro**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2\*2001/116\*0366\*27 - 31,, e2\*2001/116\*0371\*25, 26, 28, 29, e2\*2007/46\*0002\*24; 25, 27, 28, 30, e2\*2007/46\*0003\*34, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50, e2\*2007/46\*0040\*22, 24, 25, 28, 29, e2\*2007/46\*0060\*18, e2\*2007/46\*0079\*11, 16, 17, e2\*2007/46\*0092\*14, 15, 16, e2\*2007/46\*0225\*06, 07, 08, 09, e2\*2007/46\*0356\*09, 10, 11, 12, 14, e2\*2007/46\*0440\*02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, e2\*2007/46\*0530\*01 - 04, e2\*2007/46\*0531\*01 - 04

Motif du rappel : Les dents de la courroie de synchronisation peuvent s'épuiser prématurément en raison d'une tension dynamique excessive dans des conditions poussiéreuses. Par conséquent, le moteur peut décrocher à régime élevé et ne pas être en mesure de redémarrer, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

