

# RAPPEL DE PRODUIT

## A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, E-TRON VOITURE DE TOURISME

Audi

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, E-TRON Voiture de  
tourisme**

Marque : **Audi**

Modèle ou référence : **A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8,  
E-TRON Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 09/07/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Types: B8, F2, 4L, F2, GE, F8, FY, e1\*2001/116\*0430\*, e1\*2001/116\*\*0447\*, e1\*2001/116\*\*0350\*, e1\*2001/116\*\*0367\*, e1\*2007/46\*1801\*, e1\*2007/46\*1840\*, e1\*2007/46\*1914\*, \*1751\*, e1\*2007/46\*1550\*

Motif du rappel : Les écrous du boulon excentrique du bras de commande de la liaison à ressort de l'essieu arrière peuvent se casser en raison de la corrosion sous contrainte. Par conséquent, l'essieu arrière pourrait se déplacer dans la mauvaise direction, de manière incontrôlable à grande vitesse.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

