

RAPPEL DE PRODUIT

2, 3, 4, 5, 6, 8, M3, M5, M8, X3, X4, X5, X6, X3M, X4M, X5M, X6M, Z4 VOITURE DE TOURISME

Bmw

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

2, 3, 4, 5, 6, 8, M3, M5, M8, X3, X4, X5, X6, X3M, X4M, X5M, X6M, Z4 Voiture de tourisme

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : **2, 3, 4, 5, 6, 8, M3, M5, M8, X3, X4, X5, X6, X3M, X4M, X5M, X6M, Z4 Voiture de tourisme**



- GTIN 19.1.2023 - 15.6.202

Publication du : 01/02/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : F5LM, F8CM, F56XM, F34XM, G3X, G4X, G5X, G6X, G3XE, G8C, G3L, G3K, G3C, G4C, G4Z, G5L, G5K, G6GT, G2C, G234M, e1*2007/46*1828*, e1*2007/46*2019*, e1*2007/46*2066*, e1*2007/46*1988*, e1*2007/46*1797*, e1*2007/46*1881*, e1*2007/46*1918*, e1*2007/46*2020*, e1*2007/46*2130*, e1*2007/46*1906*, e1*2007/46*1947*, e1*2007/46*2017*, e1*2007/46*2126*, e1*2018/858*00122*, e1*2007/46*1949*, e1*2007/46*1688*, e1*2007/46*1750*, e1*2007/46*1791*, e1*2018/858*00123*, e1*2018/858*00003*

Motif du rappel : En raison d'une erreur de fabrication, la couture de soudure de l'unité de commande de transmission intégrée (ITCU) peut ne pas avoir été correctement exécutée. En conséquence, l'huile de transmission pourrait s'infiltrer dans l'ITCU, ce qui la fait échouer. Cela peut entraîner une crise de transmission, augmentant le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

