

RAPPEL DE PRODUIT

S 1000 R, S 1000 RR, M 1000 RR, S 1000 XR MOTO

Bmw

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

S 1000 R, S 1000 RR, M 1000 RR, S 1000 XR Moto

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : **S 1000 R, S 1000 RR, M 1000 RR,
S 1000 XR Moto**

- **GTIN 06.05.2022 - 30.09.2**



Publication du : 17/03/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 2R99r, SM99, 2R99, 2X99, e1*168/2013*00092*, e1*168/2013*00233*, e1*168/2013*00091*, e1*168/2013*00162*

Motif du rappel : Le couvercle d'embrayage peut se détacher, entraînant une fuite d'huile. L'huile qui fuit peut atteindre le pneu arrière et/ou couler sur le convertisseur catalytique, ce qui crée un risque d'accident.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

