

# RAPPEL DE PRODUIT

## VARIOUS MODELS VOITURE DE TOURISME

### Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

#### Various models Voiture de tourisme

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Various models Modèles: Classe CLA, Classe GLA, Classe M-/GLE-/GL-/GLS, Classe GLE/GLS, Classe SLK-/SLC, Classe A, AMG GT, Classe C, Classe E, Classe E, Classe E, Coupe/Convertible de Classe S, Classe CLS, Classe S, Classe SL, Classe SL, Classe B-/GLA-/GLB, Classe GLC, Coupe 4 portes AMG GT, Coupe Classe GLE, Classe EQC, Classe GLC, Classe GLC**



Publication du : 18/06/2021

- **GTIN The affected vehicle**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 221 AMG, 218, 218 AMG, 230, 230 AMG, R1EC, F2B, 204 X, 204 X AMG, R1ECLS, R1EAMG, 463, 463A, Types: 245 G, 245 G AMG, F2CLA, 166, 166 AMG, H1GLE, 172, F2A, 197, 204, 204 AMG, 204 K, 204 K AMG, 212, R1ES, 221, , e1\*2001/116\*0248\*11-14, e1\*2007/46\*1666\*00-20, e1\*2001/116\*0470\*15-18, e1\*2007/46\*1909\*00-23, e1\*2001/116\*0480\*18-41, e1\*2007/46\*1884\*00, e1\*2007/46\*1818\*00-13,, e1\*2001/116\*0470\*15-25, e1\*2007/46\*1207\*04-09, e1\*2007/46\*1912\*00-09, e1\*2007/46\*0598\*18-26, e1\*2007/46\*0826\*08-13, e1\*2007/46\*1885\*00-12, e1\*2007/46\*0548\*10-20, e1\*2001/116\*0470\*15,, e1\*2001/116\*0502\*21, e1\*2001/116\*0501\*24-50, e1\*2007/46\*1560\*00-23, e1\*2001/116\*0335\*31 -46, e1\*2001/116\*0396\*18 -20, e1\*2007/46\*0485\*15-16, e1\*2007/46\*0643\*06 -07, e1\*98/14\*0169\*24-34,, e1\*2007/46\*1207\*04-08, e1\*2007/46\*1829\*00-13, e1\*2007/46\*0233\*08-20, e1\*2001/116\*0431\*38-42, e1\*2001/116\*0464\*18-22, e1\*2001/116\*0457\*31-52, e1\*2001/116\*0463\*17-20 , e1\*2001/116\*0431\*38-62,, e1\*2007/46\*1878\*00-11, e1\*96/79\*0064\*36 -38, e1\*2007/46\*1830\*00 -09

Motif du rappel : En raison d'un défaut du système d'appel d'urgence, une chute temporaire des niveaux de tension embarqués résultant d'un accident pourrait entraîner l'emplacement du véhicule communiqué lorsqu'un appel d'urgence ne correspond pas à l'emplacement réel du véhicule. Cela pourrait retarder l'arrivée des véhicules d'urgence, ce qui pourrait augmenter les effets de l'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

