

RAPPEL DE PRODUIT

CRF1100A, CRF1100D4 MOTOCYCLETTE

Honda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

CRF1100A, CRF1100D4 Motocyclette

Marque : **Honda**

Modèle ou référence : **CRF1100A, CRF1100D4 Code du modèle (modèle): SD08 (CRF1100AL), SD09 (CRF1100D4L), SD10 (CRF1100AL, CRF1100ALL, CRF1100DL4L). Modèle (type): CRF1100AL (2ED), CRF1100D4L (2ED, ED), CRF1100AL (CM), — CRF1100ALL (2TH), CRF1100DL4L (2J, J, 2MA, 2TH).**



Publication du : 26/03/2021

- **GTIN The affected vehicle**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : CRF1100A2/A4/D2/D4 - e4*168/2013*00115*00; CFR1100A/D - e4*168/2013*00118*00

Motif du rappel : Une graisse excessive a été appliquée sur le joint torique du piston du réservoir dans le modulateur ABS (système de freinage antiblocage). Par conséquent, des matières étrangères peuvent adhérer à la graisse et se pincer dans le clapet antiretour pendant le freinage, ce qui entraîne une fuite de pression d'entrée et augmente la distance de freinage.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

