

RAPPEL DE PRODUIT

MX-30 (DR) VOITURE DE TOURISME

Mazda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

MX-30 (DR) Voiture de tourisme

Marque : **Mazda**

Modèle ou référence : **MX-30 (DR) Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 26/02/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e13*2007/46*2300*00; e13*2007/46*2300*01

Motif du rappel : En raison d'un défaut de l'aide à la colline moteur (ASM), lorsque le véhicule traverse le revêtement glissant de la route (c.-à-d. l'état glacial) sur une surface de frottement élevée et que le conducteur applique immédiatement le frein, il est possible que le véhicule décolle soudainement après que le frein est relâché, ce qui augmente le risque d'accident. En outre, les feux-stop peuvent s'allumer en marche arrière même si la pédale de frein n'est pas enfoncée, en raison d'une logique trop inappropriée de commande de l'éclairage dans le module de commande du groupe motopropulseur.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

