

# RAPPEL DE PRODUIT

## RANGE ROVER, RANGE ROVER VELAR; RANGE ROVER SPORT, DEFENDER VOITURE DE TOURISME

Land Rover

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Range Rover, Range Rover Velar; Range Rover Sport, Defender Voiture de tourisme**

Marque : **Land Rover**

Modèle ou référence : **Range Rover, Range Rover Velar; Range Rover Sport, Defender Voitures particulières, modèles: Range Rover, Range Rover Velar; Range Rover Sport, Defender avec Ingenium I4 2.0L Petrol Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)**



Publication du : 02/06/2023

- **GTIN Land Rover Defender: 2021-2023 Land Rover Range Rover Sport: 2018-2022 Land Rover Range Rover Velar: 2021-2023 Land Rover Range Rover: 2018-2022**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e5\*2007/46\*0092\*06; e5\*2007/46\*1057\*06; e5\*2007/46\*0092\*05; e11\*2007/46\*0649\*22; e11\*2007/46\*0649\*19; e5\*2007/46\*1053\*01; e5\*2007/46\*1053\*04; e11\*2007/46\*0649\*23; e11\*2007/46\*0649\*24, e5\*2007/46\*0092\*07; e5\*2007/46\*1057\*04; e11\*2007/46\*0909\*16; e11\*2007/46\*0909\*20; e5\*2007/46\*1057\*08, e5\*2007/46\*1056\*01; e5\*2007/46\*1056\*05; e11\*2007/46\*0909\*19; e5\*2007/46\*1056\*04; e5\*2007/46\*1057\*05; e5\*2007/46\*1056\*00; e11\*2007/46\*0649\*17; e11\*2007/46\*0649\*18; e5\*2007/46\*0092\*04

Motif du rappel : La pompe de liquide de refroidissement peut mal fonctionner et arrêter le débit du liquide de refroidissement, ce qui provoque une surchauffe rapide du moteur et, par la suite, casse un coude en plastique monté sur le moteur dans le circuit de refroidissement. Le liquide de refroidissement peut s'échapper sur le bouclier thermique du turbocompresseur, ce qui crée un risque d'incendie dans le compartiment moteur.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

