

RAPPEL DE PRODUIT

MUTIPLE MODELS VOITURE PARTICULIÈRE

Lexus and Toyota

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Multiple models Voiture particulière

Marque : **Lexus and Toyota**

Modèle ou référence : **Mutiple models Code du**

**modèle: Lexus : AXZA10/AXZH10/GSZ10, GVF50/
GVF55, FJA310/VJA310, AAZA25/AAZH20/AAZH25/
AAZH26/TAZA25, AALH15/AALH16/TALA15/TALH17,
XEEM15, KMA10/MZAA10/MZAH10/MZAH15; Toyota :**
**XEAM10/YEAM15, MXGH12/MXGH15/ZVG12/ZVG13,
JPD20, MXWH61. Modèles Année: 2023.**



Publication du : 12/07/2024

- **GTIN - Lexus: ES (20/02/2023 ~ 23/08/2023), LS500/
500H (10/11/2022 ~ 07/09/2023, LX600/500D (14/
02/2023 ~ 28/08/2023), NX (13/12/2022 ~ 04/03/
2023), RX (08/11/2022 ~ 08/08/2023), - Lexus: RZ
(23/01/2023 ~ 21/07/2023), UX (20/01/2023 ~ 10/
08/2023); - Toyota: Bz4X (10/03/2023 ~ 11/07/2023),
Corolla Cross (20/12/2022 ~ 04/04/2023), Mirai (11/
01/2023 ~ 19/09/2023), Prius PHEV (16/03/2023 ~
04/08/2023).**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e6*2007/46*0250*06, e6*2018/858*00081*00., e6*2018/858*00002*02, e6*2018/858*00209*00, e6*2018/858*00144*01, e6*2018/858*00186*00, e6*2018/858*00260*00, e6*2007/46*0263*06, e6*2007/46*0263*07, e6*2018/858*00264*00,

Motif du rappel : Les boîtiers de caméra sur les véhicules peuvent se désagréger sous la contrainte en raison d'une soudure incorrecte, ce qui permet l'entrée d'eau et un court-circuit potentiel. Cela pourrait entraîner la perte d'images de la caméra avant ou arrière, augmentant le risque d'accident et de blessures pour les utilisateurs qui comptent uniquement sur ces caméras pour vérifier leur environnement.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

