

RAPPEL DE PRODUIT

DISCOVERY SPORT, RANGE ROVER EVOQUE, RANGE ROVER VELAR VOITURE DE TOURISME

Land Rover

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover
Velar Voiture de tourisme**

Marque : **Land Rover**

Modèle ou référence : **Discovery Sport, Range Rover
Evoque, Range Rover Velar Voiture de tourisme**

- **GTIN 8.01.2020 - 5.05.2021**



Publication du : 24/09/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e5*2007/46*1058, e5*2007/46*0076, e5*2007/46*1057

Motif du rappel : En raison d'un défaut de fabrication, la grille de fil de support entre les couches intérieures et extérieures du tuyau de retour en caoutchouc injecteur de carburant peut ne pas fournir un soutien suffisant, ce qui peut entraîner le pliage et la rupture du tuyau au fil du temps. Par conséquent, le carburant pourrait s'écouler dans le côté froid du compartiment moteur et sur la surface de la route, ce qui représente un risque pour la circulation suivante.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

