

# RAPPEL DE PRODUIT

## CX-5 (KE), CX-3 (DK), 3 (BL), 5 (CW), 6 (GH, GJ) VOITURE DE TOURISME MAZDA


Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**CX-5 (KE), CX-3 (DK), 3 (BL), 5 (CW), 6 (GH, GJ)**  
**Voiture de tourisme**

Marque : **MAZDA**

Modèle ou référence : **CX-5 (KE), CX-3 (DK), 3 (BL), 5**  
**(CW), 6 (GH, GJ) Voiture de tourisme**

- **GTIN 31.07.2012 - 18.11. 2014**



Publication du : 01/04/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1\*2001/116\*0262\*00, e1\*2001/116\*0262\*01, e1\*2001/116\*0262\*02, e1\*2001/116\*0262\*03, e1\*2001/116\*0262\*04, e1\*2001/116\*0262\*05, e1\*2001/116\*0262\*06, e1\*2001/116\*0262\*07, e1\*2001/116\*0262\*08,, e1\*2001/116\*0262\*09, e1\*2007/46\*0433\*00, e1\*2007/46\*0433\*01, e1\*2007/46\*0433\*02, e1\*2007/46\*0433\*03, e1\*2007/46\*0433\*04, e1\*2007/46\*0433\*05, e1\*2007/46\*0433\*06, e1\*2007/46\*0433\*07,, e1\*2007/46\*1335\*03, e1\*2007/46\*1335\*04, e1\*2007/46\*1335\*05,, e13\*2007/46\*1247\*00, e13\*2007/46\*1247\*01

Motif du rappel : La corrosion de l'amortisseur du hayon peut entraîner sa rupture. Cela peut entraîner une ouverture soudaine du hayon et des bagages tombant sur la route, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

