

RAPPEL DE PRODUIT

S80, S60, V70, XC70, S60CC, V60, XC60, V60CC, V40, V40CC VOITURE DE TOURISME VOLVO

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

S80, S60, V70, XC70, S60cc, V60, XC60, V60cc, V40, V40cc Voiture de tourisme

Marque : **VOLVO**

Modèle ou référence : **S80, S60, V70, XC70, S60cc, V60, XC60, V60cc, V40, V40cc Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 2014 and 2018.**



Publication du : 24/07/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : S60: e9*2007/46*0023*14 – e9*2007/46*0023*25, S60cc: e9*2007/46*0023*21 – e9*2007/46*0023*25, V40: e4*2001/116*0076*33 – e4*2001/116*0076*40, V40cc: e4*2001/116*0076*33 – e4*2001/116*0076*40, V60: e9*2007/46*0023*14 – e9*2007/46*0023*25, V60cc: e9*2007/46*0023*21 – e9*2007/46*0023*25, V70: e9*2001/116*0065*24 – e9*2001/116*0065*28, XC60: e9*2001/116*0068*16 – e9*2001/116*0068*24, XC70: e9*2001/116*0065*24 – e9*2001/116*0065*28, S80: e9*2001/116*0057*26 – e9*2001/116*0057*31

Motif du rappel : Des bulles d'air peuvent rester dans le système de refroidissement du moteur lors du remplissage du liquide de refroidissement. Cela peut causer un refroidissement insuffisant et endommager le moteur, ce qui augmente le risque d'incendie dans le compartiment moteur.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

