

# RAPPEL DE PRODUIT

## GL1800DA/BD, CBR1000SP/ST, CRF1100A/D/A2/D2/A4/D4, NT1100D MOTO

Honda

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**GL1800DA/BD, CBR1000SP/ST, CRF1100A/D/A2/D2/A4/D4, NT1100D Moto**

Marque : **Honda**

Modèle ou référence : **GL1800DA/BD, CBR1000SP/ST, CRF1100A/D/A2/D2/A4/D4, NT1100D 2021 ~ 2022YM GL1800DA/BD; 2020 ~ 2022YM CBR1000SP/ST; 2020 ~ 2022YM CRF1100A/D; 2020 ~ 2022YM CRF1100A2/D2/A4/D4; 2022YM NT1100D.**

- **GTIN CBR1000SP: 09.12.2019 - 12.07.2022; NT1100D: 27.09.2021 - 14.06.2022; CRF1100A/D: 09.12.2019 - 25.04.2022; CRF1100D2/D4: 20.08.2019 - 31.05.2022; CRF1100A2/A4: 20.08.2019 - 08.07.2021. GL1800DA: 04.12.2020 - 27.04.2022; GL1800BD: 02.12.2020 - 08.06.2022; CBR1000ST: 26.12.2019 - 10.06.2022;**



Publication du : 23/09/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **e4\*168/2013\*00075\*03, e4\*168/2013\*00126\*00, e4\*168/2013\*00126\*01, e4\*168/2013\*00155\*00, e4\*168/2013\*00118\*00, e4\*168/2013\*00118\*01, e4\*168/2013\*00115\*00, e4\*168/2013\*00115\*01**

Motif du rappel : Le système d'injection de carburant peut être défectueux, ce qui entraîne l'arrêt de l'injection et de l'allumage du carburant. Le moteur peut décrocher pendant la conduite, ce qui crée un risque d'accident. En ce qui concerne les véhicules à transmission à double embrayage, le mauvais fonctionnement du programme d'injection de carburant peut provoquer le désengagement de l'embrayage, entraînant une perte de puissance.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

