

# RAPPEL DE PRODUIT

## 1, 2, 2 ACTIVE TOURER/GRAN TOURER, 3, 3 SALOON/ TOURING/GT, 4, 5, 5 GRAN TURISMO, 6, X1, X3, X5, X6 VOITURE PARTICULIÈRE

**Bmw**

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer, 3, 3 Saloon/Touring/  
GT, 4, 5, 5 Gran Turismo, 6, X1, X3, X5, X6 Voiture  
particulière

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : 1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer,  
3, 3 Saloon/Touring/GT, 4, 5, 5 Gran Turismo, 6, X1,  
X3, X5, X6 Voitures particulières équipées d'un  
coussin gonflable Takata par conversion du volant en  
"Sport" ou "M Sport".



- GTIN 13.03.2003 - 20.06.2018

Publication du : 13/09/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 1C, 1K2, 1K4, 3-V, 390L, 3C, 3K, 3K-N1, 3L, 5K, 5L, 6C, F1X, F2AT, F2GT, GT, K-N1, UKL-L, X-N1, X1, X1-N1, X3, X5, X6, X83, e1\*2001/116\*0249\*, e1\*2001/116\*0308\*, e1\*2007/46\*0215\*, e1\*2007/46\*0273\*, e1\*2007/46\*0273\*04, e1\*2007/46\*0275\*, e1\*2007/46\*0277\*08, e1\*2007/46\*0283\*, e1\*2007/46\*0314\*, e1\*2007/46\*0315\*, e1\*2007/46\*0316\*08-\*10, e1\*2007/46\*0363\*, e1\*2007/46\*0371\*13, e1\*2007/46\*0371\*19, e1\*2007/46\*0412\*08, e1\*2007/46\*0421\*10, e1\*2007/46\*0454\*05, \*13, e1\*2007/46\*0454\*11, e1\*2007/46\*0455\*, e1\*2007/46\*0508\*02, e1\*2007/46\*0512\*00, \*13, e1\*2007/46\*0559\*, e1\*2007/46\*0562\*, e1\*2007/46\*1675\*00, e1\*2007/46\*1676\*00, e1\*2007/46\*1677\*00, e24\*2007/46\*0022\*, e24\*2007/46\*0022\*03, \*05, e24\*2007/46\*0024\*, individual approval

Motif du rappel : Le propérgol dans l'airbag du conducteur peut se détériorer avec le temps. Si les airbags se déploient, cela pourrait entraîner des fragments du gonfleur blessant les occupants du véhicule.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

