

RAPPEL DE PRODUIT

308 III, 408, 3008 II, 3008 III, 5008 II, 5008 III - MHEV/ PHEV VOITURE PARTICULIÈRE

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

**308 III, 408, 3008 II, 3008 III, 5008 II, 5008 III - MHEV/
PHEV Voiture particulière**

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **308 III, 408, 3008 II, 3008 III,
5008 II, 5008 III - MHEV/PHEV Voiture particulière.**

- GTIN 05.12.2023 - 13.09.2024 (5008 III) 09.02.2023 - 14.09.2024 (5008 II) 09.02.2023 - 23.05.2024 (3008 II) 15.02.2023 - 13.09.2024 (308 III) 26.07.2023 - 13.09.2024 (3008 III) 29.04.2023 - 13.09.2024 (408)



Publication du : 31/01/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0534*25 to e2*2007/46*0534*27 (3008 II), e2*2007/46*0534*25 to e2*2007/46*0534*28 (5008 II), e2*2007/46*0628*25 to e2*2007/46*0628*32 (308 III), e2*2007/46*0628*26 to e2*2007/46*0628*31 (408), e2*2018/858*00064*00 to e2*2018/858*00064*05 (3008 III), e2*2018/858*00064*02 to e2*2018/858*00064*05 (5008 III), g11*2018/858*00524*00 and g11*2018/858*00524*01 (3008 III), g11*2018/858*00524*00 and g11*2018/858*00524*01 (5008 III)

Motif du rappel : En raison d'une faiblesse dans l'interface de sertissage du raccord d'accouplement rapide monté sur la pompe à carburant haute pression, une fuite peut se produire dans le tuyau de carburant à l'intérieur du compartiment moteur. Cela peut entraîner l'incendie du véhicule.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

