

Bmw rappelle S 1000 R, S 1000 RR, M 1000 RR, S 1000 XR Moto

Image non disponible

- S 1000 R, S 1000 RR, M 1000 RR, S 1000 XR Moto
- Marque : Bmw
- GTIN 06.05.2022 - 30.09.2022
- Informations complémentaires : 2R99r, SM99, 2R99, 2X99, e1*168/2013*00092*, e1*168/2013*00233*, e1*168/2013*00091*, e1*168/2013*00162*

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le couvercle d'embrayage peut se détacher, entraînant une fuite d'huile. L'huile qui fuit peut atteindre le pneu arrière et/ou couler sur le convertisseur catalytique, ce qui crée un risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gov.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre