

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule
utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured
between 15 January 2017 and 4 March 2021.**



Publication du : 04/06/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, 906BB50/4x4, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, 906BB35/4x4, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, 906BB35G, 906BA35G, 906FUT35, 906FUT35, 906BA50G, Types: 06 AC 30, 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906BB30, 906BA30, 906BA50, 906BB50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, 906BA50, 906BA35, 906BB35,, e1*2001/116*0353*18, e1*2001/116*0354*20, e1*2001/116*0424*14 - *17, e1*2007/46*0279*11, e1*2007/46*0280*10, e1*2007/46*0294*08, e1*2007/46*0295*11, e1*2007/46*0296*08, e1*2007/46*0297*09,, e1*2007/46*0298*10, e1*2007/46*0299*11, e1*2007/46*0300*13, e1*2007/46*0301*14 - *15, e1*2007/46*0304*05 - *08, e1*2007/46*0305*10 - *13, e1*2007/46*0307*08, e1*2007/46*0308*05 - *09,, e1*2007/46*0309*07, e1*2007/46*0310*07, e1*2007/46*0311*08, e1*2007/46*0312*11 - *15, e1*2007/46*0556*07, e1*2007/46*0557*08, e1*2007/46*1075*05, e1*2007/46*1076*06, e1*2007/46*1093*05

Motif du rappel : L'assistance à la direction assistée hydraulique peut être défectueuse et pourrait échouer. Cela entraînera un risque accru d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

