

RAPPEL DE PRODUIT

2 (DJ), 3 (BM/BN), 6 (GJ/GL), CX-3 (DK), CX-5 (KE/KF), CX-9 (TB) , MX-5 (ND) VOITURE DE TOURISME

Mazda

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

2 (DJ), 3 (BM/BN), 6 (GJ/GL), CX-3 (DK), CX-5 (KE/KF),
CX-9 (TB) , MX-5 (ND) Voiture de tourisme

Marque : **Mazda**

Modèle ou référence : 2 (DJ), 3 (BM/BN), 6 (GJ/GL),

CX-3 (DK), CX-5 (KE/KF), CX-9 (TB) , MX-5 (ND)

Voiture particulière fabriquée au Japon, au Mexique
et en Thaïlande.



Publication du : 28/01/2022

- GTIN - 2 (18.10.2017- 02.10.2018 / 19.04.2018 - 20.10.2018 / 04.10.2018 - 21.02.2020); - 3 (23.04.2018 - 31.07.2018 / 23.04.2018 -26.01.2019); - 6 (06.04.2018 - 24.10.2018 / 13.04.2018 - 23.10.2018 / 08.05.2018 - 05.12.2018); - CX-3 (18.10.2017 - 06.09.2019 / 03.04.2018 - 06.11.2018); - CX-5 (03.04.2018 - 27.10.2018 / 23.04.2018 - 12.12.2018); - CX-9 (16.04.2018 -17.10.2018 / 22.05.2018 -23.11.2018); - MX-5 (05.04.2018 - 30.10.2018).

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2001/116*0448*31, e13*2007/46*1803*02, e13*2007/46*1803*04, e11*2007/46*2661*01, e11*2007/46*2661*02., e1*2007/46*1335*12, e1*2007/46*1335*14, e1*2007/46*1335*17, e1*2007/46*1335*18, e1*2007/46*1335*19, e1*2007/46*1335*20, e1*2007/46*1335*21, e11*2001/116*0262*21, e1*2001/116*0448*30,

Motif du rappel : La turbine de la pompe à carburant basse pression peut se déformer et provoquer une défaillance du pompage du carburant. Cela peut entraîner l'absence de démarrage et/ou de décrochage du moteur, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

