

Honda rappelle CB500FA/XA & CBR500RA Code du modèle: CBR500RA (PC62), CB500FA (PC63), CB500XA (PC64); Année de modèle: 2019.

Image non disponible

- CB500FA/XA & CBR500RA Code du modèle: CBR500RA (PC62), CB500FA (PC63), CB500XA (PC64); Année de modèle: 2019.
- Marque : Honda
- GTIN CBR500RA - 26.08.19 - 20.12.19, CB500FA - 31.07.19 - 15.12.19, CB500XA - 20.06.19 - 17.01.20
- Informations complémentaires : CBR500RA - e13*168/2013*00507*00, CB500FA - e13*168/2013*00508*00, CB500XA - e13*168/2013*00523*00

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Dans le modulateur ABS (Antilock Braking System), une graisse excessive a été appliquée sur le joint torique du piston du réservoir en raison d'une mauvaise gestion de l'équipement d'application de la graisse sur les composants. Pendant l'utilisation continue dans cette condition, les matières étrangères adhèrent à la graisse qui s'est déplacée vers la soupape d'arrêt, et elles peuvent être coincées dans le clapet antiretour pendant le freinage, ce qui provoque une fuite de pression d'entrée et augmente la distance de freinage.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre