

# RAPPEL DE PRODUIT

## RANGE ROVER EVOQUE, DISCOVERY SPORT VOITURE DE TOURISME

Land Rover

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Range Rover Evoque, Discovery Sport Voiture de  
tourisme**

Marque : **Land Rover**

Modèle ou référence : **Range Rover Evoque, Discovery  
Sport Année modèle 2019 et 2020 véhicules Range  
Rover Evoque et Discovery Sport MHEV.**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured  
between 25 May 2018 and 2 October 2020.**



Publication du : 27/11/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e5\*2007/46\*1053, e5\*2007/46\*1056

Motif du rappel : Une surcharge électrique dans le système électrique 48Volt (V) peut causer une défaillance du transistor à effet de champ à oxyde métallique (MOSFET). Cela peut causer une défaillance électrique en cascade, ce qui amène le convertisseur DCDC à subir un court-circuit électrique où le circuit 12V court au sol. Par conséquent, la fumée provenant du convertisseur DCDC peut être ventilée dans l'habitacle et, lorsqu'il y a suffisamment d'oxygène, un incendie prolongé peut survenir.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

