

Kia rappelle Stinger (CK), K9 (RJ) Voiture particulière.

Image non disponible

- Stinger (CK), K9 (RJ) Voiture particulière.
- Marque : Kia
- GTIN 17.07.2017 - 14.08.2021
- Informations complémentaires : e11*2007/46*4002*00, e11*2007/46*4002*01, e11*2007/46*4002*03, e5*2007/46*1079*02, e5*2007/46*1079*03, e5*2007/46*1079*04

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La conduite d'alimentation en huile et l'assemblage du tuyau sur le côté gauche du turbocompresseur peuvent se dégrader en raison de la chaleur du collecteur d'échappement. Cela peut provoquer des fuites d'huile, et si l'huile entre en contact avec des pièces d'échappement chaudes, cela pourrait déclencher un incendie dans le compartiment moteur. Type d'opérateur économique auquel la/les mesure(s) a/ont été ordonnée(s): Fabricant Catégorie de mesure: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux Date d'entrée en vigueur: Information non disponible
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre