

LAND ROVER rappelle Range Rover Evoque (LZ) Voiture de tourisme

Image non disponible

- Range Rover Evoque (LZ) Voiture de tourisme
- Marque : LAND ROVER
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 16 February and 8 March 2021.
- Informations complémentaires : e5*2007/46*0076*04, e5*2007/46*0076*05

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'un problème de fabrication, le mécanisme de verrouillage sensible au véhicule peut ne pas se verrouiller comme prévu lorsque le véhicule décélère ou est incliné dans une large mesure. En outre, étant donné que les côtes moulées n'ont pas été entièrement formées dans la machine de moulage par injection, l'axe du capteur dans le mécanisme peut se détacher ou se détacher. En cas de freinage soudain avant un accident ou si le véhicule est trop incliné, l'occupant du siège avant droit ne peut être retenu comme prévu et est donc exposé à un risque accru de blessure.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre