

Honda rappelle CBR1000 SPL/STL Code du modèle: SC82 (CBR1000SPL/STL); Type de modèle: CBR1000SPL/STL (2ED, ED); Année de modèle: 2020.

Image non disponible

- **CBR1000 SPL/STL Code du modèle: SC82 (CBR1000SPL/STL); Type de modèle: CBR1000SPL/STL (2ED, ED); Année de modèle: 2020.**
- **Marque : Honda**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 9 December 2019 and 3 June 2020.**
- **Informations complémentaires : e4*168/2013*00126*00**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- **Motif du rappel : Au cours du processus d'assemblage de production, la plaque de raccordement du coussin gauche a été installée avec l'intérieur et l'extérieur inversés, ce qui peut entraîner l'application d'une charge excessive sur elle. Par conséquent, la plaque pourrait se casser, causant une chute soudaine de la hauteur de conduite et entraînant un risque accru d'accident.**
- **Risques encourus par le consommateur : Blessures**

QUE FAIRE ?

- **Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gov.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre