

**Peugeot rappelle 308 III, 408, 3008 II, 3008 III, 5008 II, 5008 III - MHEV/PHEV Voiture particulière.**



- 308 III, 408, 3008 II, 3008 III, 5008 II, 5008 III - MHEV/PHEV Voiture particulière.
- Marque : Peugeot
- GTIN 05.12.2023 - 13.09.2024 (5008 III) 09.02.2023 - 14.09.2024 (5008 II) 09.02.2023 - 23.05.2024 (3008 II) 15.02.2023 - 13.09.2024 (308 III) 26.07.2023 - 13.09.2024 (3008 III) 29.04.2023 - 13.09.2024 (408)
- Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0534\*25 to e2\*2007/46\*0534\*27 (3008 II), e2\*2007/46\*0534\*25 to e2\*2007/46\*0534\*28 (5008 II), e2\*2007/46\*0628\*25 to e2\*2007/46\*0628\*32 (308 III), e2\*2007/46\*0628\*26 to e2\*2007/46\*0628\*31 (408), e2\*2018/858\*00064\*00 to e2\*2018/858\*00064\*05 (3008 III), e2\*2018/858\*00064\*02 to e2\*2018/858\*00064\*05 (5008 III), g11\*2018/858\*00524\*00 and g11\*2018/858\*00524\*01 (3008 III), g11\*2018/858\*00524\*00 and g11\*2018/858\*00524\*01 (5008 III)

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : En raison d'une faiblesse dans l'interface de sertissage du raccord d'accouplement rapide monté sur la pompe à carburant haute pression, une fuite peut se produire dans le tuyau de carburant à l'intérieur du compartiment moteur. Cela peut entraîner l'incendie du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre