

HONDA rappelle X-ADV750M, NSS750M Motocyclette

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : X-ADV750M, NSS750M Codes de modèle: X-ADV750M (RH10) et NSS750M (RH11); Année de modèle: 2021.
- Marque : HONDA
- GTIN X-ADV750M - 23.10.2020 - 26.3 2021, NSS750M - 29.9.2020 - 5.8.2021
- Informations complémentaires : e6*168/2013*00057*00, e6*168/2013*00058*00, e6*168/2013*00064*00, e6*168/2013*00065*00

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'une erreur dans le processus d'assemblage, le faisceau de fils peut être pincé entre l'étape de pilon et le corps du cadre ou entre la boîte à bagages et le corps du cadre. Par conséquent, la déconnexion et le court-circuit du faisceau de câbles peuvent se produire, ce qui entraîne un décrochage du moteur pendant qu'il roule et augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre