

Bmw rappelle 2, 3, 4, 5, 6, 8, M3, M5, M8, X3, X4, X5, X6, X3M, X4M, X5M, X6M, Z4 Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : 2, 3, 4, 5, 6, 8, M3, M5, M8, X3, X4, X5, X6, X3M, X4M, X5M, X6M, Z4 Voiture de tourisme
- Marque : **Bmw**
- GTIN 19.1.2023 - 15.6.2023
- Informations complémentaires : F5LM, F8CM, F56XM, F34XM, G3X, G4X, G5X, G6X, G3XE, G8C, G3L, G3K, G3C, G4C, G4Z, G5L, G5K, G6GT, G2C, G234M, e1*2007/46*1828*, e1*2007/46*2019*, e1*2007/46*2066*, e1*2007/46*1988*, e1*2007/46*1797*, e1*2007/46*1881*, e1*2007/46*1918*, e1*2007/46*2020*, e1*2007/46*2130*, e1*2007/46*1906*, e1*2007/46*1947*, e1*2007/46*2017*, e1*2007/46* 2126*, e1*2018/858*00122*, e1*2007/46*1949*, e1*2007/46*1688*, e1*2007/46*1750*, e1*2007/46*1791*, e1*2018/858*00123*, e1*2018/858*00003*

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'une erreur de fabrication, la couture de soudure de l'unité de commande de transmission intégrée (ITCU) peut ne pas avoir été correctement exécutée. En conséquence, l'huile de transmission pourrait s'infiltrer dans l'ITCU, ce qui la fait échouer. Cela peut entraîner une crise de transmission, augmentant le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre