

Triumph rappelle Speed Triple 1200 RR, Speed Triple 1200 RS Moto

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Speed Triple 1200 RR, Speed Triple 1200 RS Moto**
- Marque : **Triumph**
- GTIN 1.09.2020 - 13.02.2022
- Informations complémentaires : **PB01, e9*168/2013*11690*00, e9*168/2013*11690*01, e9*168/2013*11690*02**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une mauvaise forme de filetage sur l'essieu arrière peut entraîner l'inactivation du composé de verrouillage de filetage du boulon d'accouplement. Par conséquent, les vis de montage du disque de frein peuvent desserrer et entrer en contact avec d'autres composants du véhicule, provoquant la chute du pilote.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre