

Land Rover rappelle Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Velar Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Velar Voiture de tourisme**
- Marque : **Land Rover**
- GTIN 8.01.2020 - 5.05.2021
- Informations complémentaires : e5*2007/46*1058, e5*2007/46*0076, e5*2007/46*1057

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'un défaut de fabrication, la grille de fil de support entre les couches intérieures et extérieures du tuyau de retour en caoutchouc injecteur de carburant peut ne pas fournir un soutien suffisant, ce qui peut entraîner le pliage et la rupture du tuyau au fil du temps. Par conséquent, le carburant pourrait s'écouler dans le côté froid du compartiment moteur et sur la surface de la route, ce qui représente un risque pour la circulation suivante.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre