

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 15 January 2017 and 4 March 2021.**
- Informations complémentaires : 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, 906BB50/4x4, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, 906BB35/4x4, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, 906BB35G, 906BA35G, 906FUT35, 906FUT35, 906BA50G, Types: 06 AC 30, 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906BB30, 906BA30, 906BA50, 906BB50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, 906BA50, 906BA35, 906BB35,, e1*2001/116*0353*18, e1*2001/116*0354*20, e1*2001/116*0424*14 - *17, e1*2007/46*0279*11, e1*2007/46*0280*10, e1*2007/46*0294*08, e1*2007/46*0295*11, e1*2007/46*0296*08, e1*2007/46*0297*09,, e1*2007/46*0298*10, e1*2007/46*0299*11, e1*2007/46*0300*13, e1*2007/46*0301*14 - *15, e1*2007/46*0304*05 - *08, e1*2007/46*0305*10 - *13, e1*2007/46*0307*08, e1*2007/46*0308*05 - *09,, e1*2007/46*0309*07, e1*2007/46*0310*07, e1*2007/46*0311*08, e1*2007/46*0312*11 - *15, e1*2007/46*0556*07, e1*2007/46*0557*08, e1*2007/46*1075*05, e1*2007/46*1076*06, e1*2007/46*1093*05

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'assistance à la direction assistée hydraulique peut être défectueuse et pourrait échouer. Cela entraînera un risque accru d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre