

**Mazda rappelle Mazda CX-5 (KF) Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Mazda CX-5 (KF) Voiture de tourisme**
- Marque : **Mazda**
- GTIN 15 May 2018 – 24 September 2020
- Informations complémentaires : **e13\*2007/46\*1803\*04**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le CX-5 Diesel dispose d'un système de réduction catalytique sélective (SCR). Il y a un harnais SCR/AWD qui a un routage unique autour du couvercle du réservoir SCR. Au fil du temps, la contamination (p. ex. sable, saleté) du harnais SCR/AWD peut causer une usure sur le câblage et l'isolation du faisceau en raison des vibrations du couvercle du réservoir SCR. Dans le pire des cas, les circuits électriques du faisceau de câblage peuvent être déconnectés avec le MIL/SCR/4WD, de sorte que les feux d'avertissement ne fonctionnent pas correctement.
- Risques encourus par le consommateur : **Environnement**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre