


**Peugeot rappelle 208, 2008, 3008, 3008 V2, 301, 308 V2, 5008, 5008 V2, 508, Partner V3, Traveller/Expert 4  
Voiture de tourisme**

- Noms des modèles ou références concernés : 208, 2008, 3008, 3008 V2, 301, 308 V2, 5008, 5008 V2, 508, Partner V3, Traveller/Expert 4 Voiture de tourisme
- Marque : Peugeot
- GTIN 2008 (A94) from 30/01/2015 to 19/04/2018, 208 (A9) from 09/02/2015 to 11/04/2018, 3008 (T84) from 04/03/2015 to 23/08/2016, 3008 V2 (P84) from 07/06/2016 to 30/08/2018, 301 from 01/07/2015 to 13/04/2018, 308 V2 (T9) from 08/07/2014 to 23/08/2018, 5008 (T87) from 24/05/2014 to 08/11/2016, 5008 V2 (P87) from 21/11/2016 to 30/08/2018, 508 (W2) from 22/04/2015 to 12/04/2018, PARTNER V3 (B9) from 30/04/2015 to 13/04/2018, TRAVELLER / EXPERT 4 (K0) from 16/06/2016 to 12/04/2018.
- Informations complémentaires : e2\*2001/116\*0365\*27, e2\*2001/116\*0365\*28, e2\*2001/116\*0365\*29, e2\*2001/116\*0365\*30, e2\*2001/116\*0365\*31,, e2\*2001/116\*0377\*19, e2\*2001/116\*0377\*20, e2\*2001/116\*0377\*21, e2\*2001/116\*0377\*23,, e2\*2007/46\*0001\*24, e2\*2007/46\*0001\*25, e2\*2007/46\*0001\*27, e2\*2007/46\*0001\*28, e2\*2007/46\*0001\*30,, e2\*2007/46\*0004\*16, e2\*2007/46\*0004\*17, e2\*2007/46\*0004\*20, e2\*2007/46\*0004\*21,, e2\*2007/46\*0070\*21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,, e2\*2007/46\*0071\*11, e2\*2007/46\*0071\*13, e2\*2007/46\*0080\*26, e2\*2007/46\*0080\*29, e2\*2007/46\*0080\*31, e2\*2007/46\*0080\*32, e2\*2007/46\*0080\*33, e2\*2007/46\*0080\*34,, e2\*2007/46\*0081\*15, e2\*2007/46\*0081\*18, e2\*2007/46\*0224\*06, e2\*2007/46\*0224\*07, e2\*2007/46\*0224\*08, e2\*2007/46\*0224\*09,, e2\*2007/46\*0405\*04, e2\*2007/46\*0405\*06, e2\*2007/46\*0405\*07, e2\*2007/46\*0405\*11, e2\*2007/46\*0405\*12, e2\*2007/46\*0405\*13, e2\*2007/46\*0405\*16, e2\*2007/46\*0405\*17,, e2\*2007/46\*0532\*01, e2\*2007/46\*0532\*02, e2\*2007/46\*0532\*03, e2\*2007/46\*0532\*04,, e2\*2007/46\*0533\*01, e2\*2007/46\*0533\*02, e2\*2007/46\*0533\*03, e2\*2007/46\*0533\*04,, e2\*2007/46\*0534\*00, e2\*2007/46\*0534\*01, e2\*2007/46\*0534\*02, e2\*2007/46\*0534\*04.

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Les dents de la courroie de synchronisation peuvent s'épuiser prématurément en raison d'une tension dynamique excessive dans des conditions poussiéreuses. Par conséquent, le moteur peut décrocher à régime élevé et ne pas être en mesure de redémarrer, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:****<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre