

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER VOITURE DE TOURISME

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

Sprinter Voiture de tourisme

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Voiture de tourisme/
fourgonnette**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 20 September 2007 and 19 June 2020.**



Publication du : 13/11/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2007/46*0300*11, e1*2001/116*0424*14, e1*2007/46*0297*05, e1*2007/46*0300*12, e1*2007/46*0279*07, e1*2007/46*0297*06, e1*2007/46*0300*13, e1*2007/46*0279*10, e1*2007/46*0297*09, e1*2007/46*0301*01, L845*05, L969*04, L970*04, Type-approval numbers: , Types:906, AC, 30, 906BA35 906, AC, 35, 906BB35 906, AC, 35/4x4, 906BA50 906BB30, 906BA35 906BA30, 906BB35 906BA50, 906BB35/4x4 906BB50, 906BA50/4x4 906BB50, 906BB35/4x4, e1*2001/116*0353*06, e1*2007/46*0295*04, e1*2007/46*0300*06, e1*2007/46*0305*10 e1*2001/116*0353*16, e1*2007/46*0295*09, e1*2007/46*0300*07, e1*2007/46*0308*05 e1*2001/116*0354*03, e1*2007/46*0296*02, e1*2007/46*0279*11, e1*2007/46*0298*07, e1*2007/46*0301*04, e1*2007/46*0280*06, e1*2007/46*0299*04, e1*2007/46*0301*05, e1*2007/46*0280*07, e1*2007/46*0299*05, e1*2007/46*0301*07, e1*2007/46*0280*08, e1*2007/46*0294*08, e1*2007/46*0300*05, e1*2007/46*0301*15, L764*04, L764*06, L764*07, L765*03, L766*04, L766*06, L766*07, L844*03, L844*04, L844*05, L844*06, L845*03, L845*04, e1*2007/46*0299*06, e1*2007/46*0301*08, e1*2007/46*0280*09, e1*2007/46*0299*07, e1*2007/46*0301*09, e1*2007/46*0280*10, e1*2007/46*0299*09, e1*2007/46*0301*10, e1*2007/46*0294*02, e1*2007/46*0299*10, e1*2007/46*0300*08, e1*2007/46*0310*06 e1*2001/116*0354*17, e1*2007/46*0296*03, e1*2007/46*0300*09, e1*2001/116*0354*20, e1*2007/46*0296*06, e1*2007/46*0300*10, e1*2001/116*0424*12, e1*2007/46*0296*08, e1*2007/46*0301*11, e1*2007/46*0294*03, e1*2007/46*0299*11, e1*2007/46*0301*12, e1*2007/46*0294*04, e1*2007/46*0300*03, e1*2007/46*0301*13, e1*2007/46*0294*06, e1*2007/46*0300*04, e1*2007/46*0301*14

Motif du rappel : La résistance à la fatigue du dispositif d'attelage à billes peut être inadéquate. Par conséquent, l'appareil pourrait se fissurer et se casser, augmentant ainsi le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

