

**Mercedes-Benz rappelle EQV, Sprinter, eSprinter, eVito, Vito, V-Class Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : EQV, Sprinter, eSprinter, eVito, Vito, V-Class Camionnette/Véhicule utilitaire léger
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 12 August 2013 and 22 February 2021
- Informations complémentaires : 639/2, 639/2, 639/2, 639/4, 639/4, 639/5, KL3A4, FL3A4, KL3A5, KL3A5, FL3A5 , Types: 906 AC 35, 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, , e1\*2001/116\*0354\*17, e1\*2001/116\*0354\*21-\*26, e1\*2001/116\*0424\*15-\*17, e1\*2007/46\*0294\*10-\*14, e1\*2007/46\*0296\*10-\*14, e1\*2007/46\*0300\*15-\*19, e1\*2007/46\*0301\*17-\*21, e1\*2007/46\*0304\*06-\*08, , e1\*2007/46\*0305\*11-\*13, e1\*2007/46\*0308\*06-\*08, e1\*2007/46\*0312\*12-\*14, e1\*2007/46\*0457\*11, e1\*2007/46\*0457\*13-\*14, e1\*2007/46\*0457\*16-\*26, e1\*2007/46\*0458\*12, e1\*2007/46\*0458\*13-\*20,, e1\*2007/46\*0459\*08-\*13, e1\*2007/46\*1760\*00-\*04, e1\*2007/46\*1761\*00-\*04, e1\*2007/46\*1762\*00-\*02, e1\*2007/46\*1762\*04, e1\*2007/46\*1763\*00-\*04

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le fonctionnement du système d'appel d'urgence peut dans certains cas être compromis. Le logiciel du module de communication sera mis à jour sur les véhicules concernés.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre