

**Mercedes-Benz rappelle C-CLASS, CLE, E-CLASS, EQE, EQE SUV, EQS, EQE SUV, GLC, S-CLASS, SL Voiture particulière**



- Noms des modèles ou références concernés : C-CLASS, CLE, E-CLASS, EQE, EQE SUV, EQS, EQE SUV, GLC, S-CLASS, SL Voiture de tourisme.
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN 31.01.2023 – 17.10.2023
- Informations complémentaires : E2EQSX, R2CGLC, R2EW, e1\*2018/858\*00186\*01, e1\*2018/858\*00186\*02, e1\*2018/858\*00186\*03, e1\*2018/858\*00186\*04, E2EQEW, E2EQEX, E2EQSW, R1SLAMG, R2CLECA, R2CS, R2CW, R2ES, R2S, e1\*2007/46\*2115\*10, e1\*2007/46\*2115\*11, e1\*2018/858\*00016\*06, e1\*2018/858\*00017\*06, e1\*2018/858\*00017\*07, e1\*2018/858\*00035\*09, e1\*2018/858\*00035\*10, e1\*2018/858\*00036\*04, e1\*2018/858\*00036\*05, e1\*2018/858\*00187\*02, e1\*2018/858\*00213\*00, e1\*2018/858\*00213\*01, e1\*2018/858\*00214\*00, e1\*2018/858\*00311\*00, e1\*2018/858\*0137\*01, e1\*2018/858\*0137\*02, e1\*2018/858\*0137\*03, e1\*2018/858\*0188\*01, e1\*2018/858\*0188\*02

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Une boîte à fusibles mal retravaillée peut entraîner des ruptures de contact ou des valeurs de fusibles incorrectes. Par conséquent, les systèmes connectés au fusible pourraient tomber en panne, y compris le véhicule perdant la conduite sans avertissement ainsi que les systèmes de retenue ou le groupe d'instruments étant compromis. Cela pourrait entraîner des blessures ou un incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures  
Incendie

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre