

Peugeot rappelle 208, 301, 308, 508, 2008, 3008, 5008, Rifter, Partner, Traveller, Expert, Boxer Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : 208, 301, 308, 508, 2008, 3008, 5008, Rifter, Partner, Traveller, Expert, Boxer Voiture de tourisme.
- Marque : Peugeot
- GTIN 11.1.2018 - 8.10.2022 // VIN: VR3FBYHZZRHY167667 to VR3FBYHZZRMY000867 and VR3FHEHZZRHY177338 to VR3FHEHZZRNY621729 // 508 V2 14.10.2016 - 14.5.2021 // VIN: VF3LBYHZPGS262959 to VF3LCYHZRMS127259 and VF3LJEHZZRHS011762 to VF3LJEHZZRLS170118 // 308 V2 14.3.2018 - 9.4.2024 // VIN: VF3AAAAAA12G93123 to VF3YEBRFSMA13543 // Boxer V3 16.4.2019 - 8.12.2020 // VIN: VR3UBYZHRK5000054 to VR3UBYZHYLT143326 // 208 V2 2.6.2017 - 11.10.2021 // VIN: VF3VAYHVXKH2039910 to VF3VBYHVXKMZ097101 and VF3VEAHXKJ2007105 to VF3VEAHXKNZ002512 // Traveller / Expert 26.4.2017 - 24.10.2022 // VIN: VF3MJEHZZRHS086395 to VF3MJEHZZRNS155540 // 3008 V2 26.4.2017 - 3.11.2022 // VIN: VF3MCYHZZJHL026720 to VF3MCYHZZRMS004918 and VF3MJEHZZRHL014783 to VF3MJEHZZRNS160530 // 5008 V2 6.12.2017 - 7.11.2019 // VIN: VF3CUIYHSHY174384 to VF3CUIYHYPLY005506 // 2008 7.11.2016 - 2.10.2020 // VIN: VF3CCYHSGT222436 to VF3CCYHYPMW000420 // 208 8.3.2017 - 30.9.2020 // VIN: VF3DDYHSHJ590829 to VF3DDYHYSJL846714 // 301 8.7.2019 - 28.11.2020 // VIN: V
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0000*00 3008 V2 , e2*2007/46*0000*00 Rifter / Partner, e2*2007/46*0070*39 208, e2*2007/46*0070*41 - e2*2007/46*0070*47 208, e2*2007/46*0070*42 - e2*2007/46*0070*47 2008, e2*2007/46*0071*16 - e2*2007/46*0071*21 208, e2*2007/46*0224*10 - e2*2007/46*0224*14 301, e2*2007/46*0405*15 308 V2, e2*2007/46*0405*17 - e2*2007/46*0405*30 308 V2, e2*2007/46*0532*05 Traveller / Expert, e2*2007/46*0532*07 - e2*2007/46*0532*08 Traveller / Expert, e2*2007/46*0532*10 - e2*2007/46*0532*15 Traveller / Expert, e2*2007/46*0533*06 - e2*2007/46*0533*10 Traveller / Expert, e2*2007/46*0533*12 - e2*2007/46*0533*17 Traveller / Expert, e2*2007/46*0534*04 - e2*2007/46*0534*06 3008 V2, e2*2007/46*0534*05 - e2*2007/46*0534*06 5008 V2, e2*2007/46*0534*08 - e2*2007/46*0534*12 3008 V2, e2*2007/46*0534*08 - e2*2007/46*0534*14 5008 V2, e2*2007/46*0534*14 - e2*2007/46*0534*16 3008 V2, e2*2007/46*0624*00 - e2*2007/46*0624*09 Rifter / Partner, e2*2007/46*0625*01 - e2*2007/46*0625*17 Rifter / Partner, e2*2007/46*0628*00 - e2*2007/46*0628*10 508 V2, e2*2007/46*0639*05 - e2*2007/46*0639*11 2008 V2, e2*2007/46*0639*05 - e2*2007/46*0639*11 208 V2, e2*2007/46*0735*01 - e2*2007/46*0735*04 Boxer V3, e3*2001/116*0233*16 - e3*2001/116*0233*17 Boxer V3 , e3*2007/46*0045*14 - e3*2007/46*0045*19 Boxer V3, e3*2007/46*0045*21 Boxer V3, e3*2007/46*0045*23 - e3*2007/46*0045*25 Boxer V3, e3*2007/46*0045*27 Boxer V3, e3*2007/46*0050*16 - e3*2007/46*0050*21 Boxer V3, e3*2007/46*0050*23 - e3*2007/46*0050*26 Boxer V3, e3*2007/46*0050*28 Boxer V3

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le voyant de défaut de fonctionnement (MIL) peut ne pas s'allumer si le système de diagnostic de la réduction catalytique sélective (SCR) et/ou le filtre à particules diesel (DPF) ne fonctionne pas correctement après l'apparition d'un code d'erreur. Cela pourrait amener le véhicule à fonctionner sans l'avertissement requis et entraîner des émissions supérieures aux limites réglementaires.
- Risques encourus par le consommateur : Environnement

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre