

Honda rappelle CBR600RA/RR, CBR1000RA/RR/S1/S2, GL1800/BD/B/DA Moto

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : CBR600RA/RR, CBR1000RA/RR/S1/S2, GL1800/BD/B/DA Année modèle: 2018 (CBR600RA/RR), 2018 & 2019 (CBR1000RA/RR/S1/S2) 2018 & 2019/2020, 2021, 2023 & 2024 (GL1800/BD/B/DA)
- Marque : Honda
- GTIN 14.11.2017 (CBR600RA/RR) 14.12.2016 (CBR1000RA/RR/S1/S2) 31.10.2017 (GL1800/BD/B/DA)
- Informations complémentaires : e4*2002/24*1247*03, e4*168/2013*00054*01, e4*168/2013*00054*02, e4*168/2013*00075*00, e4*168/2013*00075*01, e4*168/2013*00075*02, e4*168/2013*00075*03, e4*168/2013*00075*04

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La turbine de la pompe à carburant peut être défectueuse, ce qui peut empêcher la livraison du carburant, risquant une coupure de puissance ou un arrêt du moteur. Si cela se produit pendant la conduite, cela crée un risque d'accidents et de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre