

LAND ROVER rappelle Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover Sport, Range Rover Velar Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover Sport, Range Rover Velar Voiture de tourisme**
- Marque : **LAND ROVER**
- GTIN **5.01.2022 - 24.05.2022**
- Informations complémentaires : **e5*2007/46*0092***, e5*2007/46*0125***, e5*2007/46*1055***, e5*2007/46*1054***, e5*2007/46*1058***, e5*2007/46*1056***, e5*2007/46*1057*****

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les tubes de prétension peuvent avoir été endommagés pendant l'assemblage en raison d'un défaut de fabrication de certains prétensionneurs de ceinture de sécurité avant Cela peut entraîner une perte réduite ou complète de la tension en cas d'accident et pourrait augmenter le risque de blessure pour l'occupant.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre