

VW rappelle Crafter Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Crafter Véhicules équipés d'un airbag pour passagers fabriqués par Takata.**
- Marque : **VW**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 27 December 2005 and 30 September 2016**
- Informations complémentaires : **Types: 2EKE2, 2EKZ, 2FJE1, 2FJE2, 2FJZ, 2EC1, 2EC2, 2EKE1, SYN1E, SYN1Z, SZN1E, SZN1Z, SYN2E, SYN2Z, SZN2E, SZN2Z, e1*2001/116*0355*, e1*2001/116*0356*, e1*2007/46*0513*, e1*2007/46*0516*, e1*2007/46*0514*, e1*2007/46*0515*, e1*2007/46*0520*, e1*2007/46*0518*, e1*2007/46*0519*, e1*2007/46*0521*, e1*2007/46*0522*, e1*2007/46*0523*, e1*2007/46*0524*, e1*2007/46*0525*, e1*2007/46*1613*, e1*2007/46*1615*, e1*2007/46*1619*, e1*2007/46*1621*, e1*2007/46*1614*, e1*2007/46*1616*, e1*2007/46*1620*, e1*2007/46*1622*, L769* L770*, L847*, L767*, L768*, L846***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le propulseur utilisé dans le gonfleur de coussin gonflable peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, la pression interne excessive peut causer la rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre