

Land Rover rappelle Range Rover Evoque, Discovery Sport Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Range Rover Evoque, Discovery Sport Année modèle 2019 et 2020 véhicules Range Rover Evoque et Discovery Sport MHEV.**
- Marque : **Land Rover**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 25 May 2018 and 2 October 2020.**
- Informations complémentaires : **e5*2007/46*1053, e5*2007/46*1056**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une surcharge électrique dans le système électrique 48Volt (V) peut causer une défaillance du transistor à effet de champ à oxyde métallique (MOSFET). Cela peut causer une défaillance électrique en cascade, ce qui amène le convertisseur DCDC à subir un court-circuit électrique où le circuit 12V court au sol. Par conséquent, la fumée provenant du convertisseur DCDC peut être ventilée dans l'habitacle et, lorsqu'il y a suffisamment d'oxygène, un incendie prolongé peut survenir.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre