

Ford rappelle Capri, Explorer Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Capri, Explorer Voiture de tourisme.**
- Marque : **Ford**
- GTIN 20.2.2025 - 10.11.2025
- Informations complémentaires : **e1*2018/858*00364*03-*05 (DRP)**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les joints de l'essieu arrière peuvent ne pas avoir été serrés au couple requis pendant le montage. Si un joint affecté se détache complètement, le conducteur peut remarquer un désalignement du volant lorsqu'il roule en ligne droite. Dans les cas graves, l'articulation peut tomber en panne sans avertissement, entraînant une perte de contrôle directionnel de la roue arrière. Bien que les freins restent fonctionnels, cette instabilité pourrait augmenter le risque d'accidents.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre