

BMW Motorrad rappelle S 1000 RR Motocyclette

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **S 1000 RR Une moto.**
- Marque : **BMW Motorrad**
- GTIN 15.01.2019 - 10.07.2026
- Informations complémentaires : e1*168/2013*00378*, e1*168/2013*00091*, e1*168/2013*00092*, e1*168/2013*00377*

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le niveau de vibration de la moto peut provoquer une usure prématurée d'un composant interne du verrou d'allumage, entraînant une perte sporadique de contact électrique.** En conséquence, l'allumage peut être interrompu soit à l'arrêt, soit pendant la conduite. Cela pourrait provoquer le décrochage du moteur et entraîner la perte du groupe d'affichage, du feu arrière, des indicateurs et des systèmes d'assistance électrique, tels que l'ABS, ce qui augmenterait le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre