

Toyota rappelle Supra Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Supra Code du cadre: DB03, DB41, DB42); Année de modèle: 2018~2021.**
- Marque : **Toyota**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 31 July 2018 and 15 June 2021.**
- Informations complémentaires : **e1*2007/46*1982*00**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le logiciel de gestion du moteur pourrait causer des dommages à la pompe à huile/à vide, qui fournit le vide pour l'assistance au freinage (augmentation du frein). Cela peut se produire lorsque 1) en appuyant sur le bouton démarrage/arrêt du moteur deux fois en succession rapide, ou 2) en appuyant très brièvement sur la pédale de frein en appuyant sur le bouton démarrage/arrêt du moteur. Cela pourrait entraîner une perte d'assistance au freinage et une distance d'arrêt accrue, ce qui pourrait augmenter le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre