

**Bmw rappelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, 3Li Limousine Voiture particulière**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, 3Li Limousine Voiture de tourisme.
- Marque : Bmw
- GTIN 28.09.2015 - 07.09.2021
- Informations complémentaires : 1K4, 1K2, G3X, G4X, G5X, G6X, G7X, 7L, G3L, G3K, G3C, G4Z, G5L, G5K, G6GT, G2C, G4C, e1\*2007/46\*0283\* from NT \*04, e1\*2007/46\*0273\* from NT \*04, e1\*2007/46\*1797\*, e1\*2007/46\*1881\*, e1\*2007/46\*1918\*, e1\*2007/46\*2020\*, e1\*2007/46\*1952\*, e1\*2007/46\*0276\*, e1\*2007/46\*1947\*, e1\*2007/46\*2017\*, e1\*2007/46\*2126\*00-\*11, e1\*2007/46\*1949\*, e1\*2007/46\*1688\*, e1\*2007/46\*1750\*, e1\*2007/46\*1791\*, e1\*2018/858\*00123\*, e1\*2018/858\*00122\*, individual approval in Germany (3Li Limousine)

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : L'eau peut entrer en contact avec le relais de démarrage et causer progressivement de la corrosion. Cela pourrait affecter la connexion électrique à l'intérieur du relais et rendre le moteur difficile à démarrer. Cela peut également entraîner un court-circuit et provoquer une surchauffe du démarreur conduisant à un incendie lorsque le véhicule est en mouvement ou lorsqu'il est garé avec l'allumage éteint.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre