

**MERCEDES-BENZ rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **MERCEDES-BENZ**
- GTIN **31.05.2021 - 06.07.2021**
- Informations complémentaires : **906AC35, 906BB50, 906BB35, e1\*2001/116\*0354\*28, e1\*2007/46\*0296\*15+\*16, e1\*2007/46\*0301\*22\*+\*23**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le faisceau de câblage de la génératrice peut avoir été échangé par erreur avec le faisceau de câblage de la direction électrique pendant l'assemblage. Par conséquent, le faisceau de câblage de direction serait fixé avec le fusible du générateur (fusible trop haut) et le faisceau de câblage du générateur avec le fusible de direction (fusible trop bas). En cas de défaut électrique supplémentaire (par exemple, dommages au faisceau de câblage de direction), le mélange des deux faisceaux de câblage à fusion différente pourrait entraîner une surcharge du faisceau de câblage de direction, ce qui augmente le risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:****<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre