

**Mazda rappelle 2 (DJ), 3 (BM/BN), 6 (GJ/GL), CX-3 (DK), CX-5 (KE/KF), CX-9 (TB), MX-5 (ND) Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : 2 (DJ), 3 (BM/BN), 6 (GJ/GL), CX-3 (DK), CX-5 (KE/KF), CX-9 (TB), MX-5 (ND) Voiture particulière fabriquée au Japon, au Mexique et en Thaïlande.
- Marque : Mazda
- GTIN - 2 (18.10.2017 - 02.10.2018 / 19.04.2018 - 20.10.2018 / 04.10.2018 - 21.02.2020); - 3 (23.04.2018 - 31.07.2018 / 23.04.2018 - 26.01.2019); - 6 (06.04.2018 - 24.10.2018 / 13.04.2018 - 23.10.2018 / 08.05.2018 - 05.12.2018); - CX-3 (18.10.2017 - 06.09.2019 / 03.04.2018 - 06.11.2018); - CX-5 (03.04.2018 - 27.10.2018 / 23.04.2018 - 12.12.2018); - CX-9 (16.04.2018 - 17.10.2018 / 22.05.2018 - 23.11.2018); - MX-5 (05.04.2018 - 30.10.2018).
- Informations complémentaires : e1\*2001/116\*0448\*31, e13\*2007/46\*1803\*02, e13\*2007/46\*1803\*04, e11\*2007/46\*2661\*01, e11\*2007/46\*2661\*02., e1\*2007/46\*1335\*12, e1\*2007/46\*1335\*14, e1\*2007/46\*1335\*17, e1\*2007/46\*1335\*18, e1\*2007/46\*1335\*19, e1\*2007/46\*1335\*20, e1\*2007/46\*1335\*21, e11\*2001/116\*0262\*21, e1\*2001/116\*0448\*30,

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : La turbine de la pompe à carburant basse pression peut se déformer et provoquer une défaillance du pompage du carburant. Cela peut entraîner l'absence de démarrage et/ou de décrochage du moteur, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre